

STAN ISTNIEJĄCY

ZNISZCZONE OBRÓBKI PARAPETÓW



mgr inż. Wojciech Kaczorowski
Upr. bud. GT.I-10/20/84/77
UAN.V.83/8/124/90
G.N.1442/163/92

mgr inż. Bogdan Mi
upr. bud. 359/9