



1. Balustrada z piaskowca pokryta przedelką cementową.
2. Cegła licowa pomalowana farbą.
3. Uszkodzona obróbka i gzyms drewniany.
4. Okienka poddaszy - zniszczona malatura.
5. Ubitek detalu (gipsowe bonie diamantowe).
6. Wtórna ślusarka.
7. Wtórne markizy.
8. Nieużywany zawór wody w bramie.
9. Ubitek detalu (kostki pod małym gzymsiem).
10. Brak żelaznych odgoinic.
11. Wtórna stolarka okienna.

PB REMONTU ELEWACJI FRONTOWEJ KAMIENICY PRZY UL. PIOTRKOWSKIEJ 153 W ŁODZI		Nr rys.
NAZWA RYSUNKU: ELEWACJA FRONTOWA - INWENTARYZACJA		1.2.
PROJEKTANT: mgr inż. Bogdan Mindkiewicz upr. konserwatorskie nr 13/97		
PROJEKTANT: mgr inż. arch. Jacek Sokolowski upr. nr 90/83/WML		
		1:50
		Maj 2009