LEGENDA

~ -1,10=211,40 — poziom posadowienia budynków przyległych wg dokumentacji archiwalnych sprawdzić w trakcie robót

-1,50=211,00 — poziom posadowienia elementów konstrukcyjnych

-1,50 — poziom posadowienia betonu podkładowego

ISTNIEJĄCA ŚCIANA DO ZACHOWANIA

ISTNIEJĄCY BUDYNEK PRZEPOMPOWNI

ISTNIEJĄCA ŚCIANA DO WYBURZENIA

ISTNIEJĄCA KAMIENICA- STAN TECHNICZNY-ZŁY

PRZYPORY DO PÓŹNIEJSZEGO WYBURZENIA PO WYKONANIU KONSTRUKCJI PARTERU

ISTNIEJĄCA KAMIENICA- STAN TECHNICZNY- DOBRY

UWAGA: POZIOM POSADOWIENIA ŁAW WZDŁUŻ BUDYNKÓW ISTNIEJĄCYCH MOŻE ULEC ZMIANIE W PRZYPADKU STWIERDZENIA INNEGO POZIOMU POSADOWIENIA TYCH BUDYNKÓW NIŻ ZAŁOŻONY W PROJEKCIE -1,10=211,40 I -1,30=211,20

SPRAWDZIĆ STAN GRUNTU Z POZIOMU DNA WYKOPÓW.

FORMAT
PRACOWNIA ARCHITEKTURY
ŁÓŻ 90-418, ALEKSOWSKI 23/25 tel./fax (0-42) 63-30-100

Temat:	Rewitalizacja wielkomiejskiej zabudowy w Łodzi ul. Sienkiewicza 71
Inwestor:	Miasto Łódź–Urząd Miasta Łodzi ŁÓŻ 90-926 ul. Piotrkowska 104
Projektant:	mgr inż. arch. ANDRZEJ JANICZEK upr. nr 287/92/W w spec. konstr. bud. b.o.
Asystenci projektanta:	
Branża:	KONSTRUKCJA — Data:
Stadium:	Projekt wykonawczy — 12.2009r
Obiekt:	BUDYNEK FRONTOWY I OFICYNA — Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	RZUT FUNDAMENTÓW — Nr rys. 1 . 1