

c) Po zakończeniu prac kierujący zespołem jest zobowiązany:

1. zapewnić usunięcie materiałów, narzędzi z miejsca pracy,
2. wyprowadzić zespół pracowników z miejsca pracy,
3. powiadomić koordynującego o zakończeniu pracy,
4. zlikwidować miejsce pracy.

Opracował:
mgr inż. arch. Magdalena Onasz
Uprawnienia w specjalności
architektonicznej bez ograniczeń
Nr 94/94/WŁ
Izba Architektów LO 0341



.....
mgr inż. Magdalena Onasz
nr upr. 94/94/WŁ
zaśw. nr LO 0341