

Lp.	Nazwa materiału (grupy materiał.)	Rodzaj materiału Z-magazyn zamknięty PO-wiatra O-składowisko otwarte	Warunki magazynowania — sposób ułożenia	Podstawowe środki (sprzęt) gaśnicze G-gaśnica H-hydrant GS-gaśn. śnieg. GP-gaśn. proszk. GH-gaśn. halon. GWP-gaśn. wodno-pian.	Warunki i zalecenia szczegółowe Uwagi
1	2	3	4	5	6
Cement w workach	Z	Z	Pomieszczenie suche z drewnianą podłogą impregnowaną, ewentualnie asfaltową, klinkierową, wilgotność powietrza w magazynie ok. 30%.	H	Wnętrze magazynu bieleć wapnem.
			Worki układać na pomostach drewnianych w stosy do 10 warstw blokami wg gatunku bez odstępów między partiami dostaw tego samego gatunku. Odstępy od ścian magazynu — 60 cm Przy zawilgoceniu grozi zbrzylenie. Wietrzyć w dni suche, raz na tydzień. Sprawdzać przez naciśnięcie palcem stan cementu. Zużywać zawsze cement dłużej leżącej.		W celu odwilgocenia ustawić przy drzwiach i ścianach magazynu skrzynie z wapnem palonym w bryłach, głównie przy cementie szybkoosprawnym.
Wapno hydratyzowane i hydrauliczne (w workach)	Z	Z	Ogólne warunki — jak dla cementu. Jako materiał gaszony, wapno hydratyzowane i hydrauliczne nie jest zbyt wrażliwe na wilgoć, jednak przy zawartości cząstek wapna niezasadowanego powyżej 5% w wapnie hydratyzowanym oraz pow. 10% w wapnie hydraulicznym — zawilgocenie może powodować dalsze lasowanie i w wyniku — pękanie worków.	H	Nadmierną wilgotność powietrza w magazynie obniżać w sposób jak przy cementie (poz. 1).
			Miejsce składowania wyrównane i utwardzone. W okresie jesienno-zimowym zabezpieczyć materiał od odpadów i oblodzenia przez osłonięcie matą, plandeką itp. Cegły układać na zrąb w koźły po 200, 250 szt. tworząc zwarte bloki, łatwe do liczenia materiału, osobno gatunkami i klasami.		
7	Papy asfaltowe (rolki)	Z	Pomieszczenie suche z równym, twardym podłożem; temperatura wewnętrzna do 20°C; zabezpieczone przed opadami i operacją słoneczną. Rolki ustawiać pionowo.	G	Materiał łatwopalny, pożarowo niebezpieczny.
8	Lepiki smolowe, asfaltowe (w beczkach, bębnach)	PO O	Miejsce składowania zabezpieczone przed wpływami atmosferycznymi (szczególnie dla lepików na gorąco).	GP	Płonącego lepiku nie gasić wodą.