

uszczalniki (w
szkach, hobo-
ch, beczkach)

lacja elektryczna gazoszczelna, ogrzewanie
centralne; okna zasłonięte od promieni sło-
necznych; drzwi otwierane na zewnątrz.

Temperatura wewnętrzna +5 do +12°C.
Urządzenia magazynowe niepalne bądź za-
bezpieczone przed ogniem (farbą ogniood-
porną).

Większe pojemniki z materiałami — usta-
wiać na podkładach w stosy:

— mniejsze puszki — na półkach, re-
galach,

— balony, gąsiorzy — w specjalnych stoja-
kach.

miejszczeniu z tar-
bami suchymi.

Chronić przed
ogniem — usu-
wać zaluszczone
szmaty (możli-
wość samozapło-
nu farb wibroce-
luozowych).

Po wydaniu czę-
ści materiału z na-
czynia — resztę
zalać wodą lub
rozpuszczalni-
kiem.

Farby pokostowe