



- UWAGI:
- Miejscowe ubytki w elewacji należy uzupełnić za pomocą materiału możliwie najbardziej zbliżonego do materiału, w którym występuje ubytek. Uzupełnienia według technologii zaproponowanej przez wykonawcę.
 - Ceglane części elewacji należy oczyścić i zakonserwować według technologii zaproponowanej przez wykonawcę.
 - Tynkowane części elewacji oraz elementy dekoracji sztukatorskiej należy oczyścić i zakonserwować według technologii zaproponowanej przez wykonawcę.
 - Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie należy wymienić na nowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym. Gabaryty elementów blacharskich należy przyjmować na podstawie elementów istniejących.
 - Istniejące kratki osłaniające kanały wentylacyjne należy możliwie najbardziej upodobnić pod względem kolorystyki do otaczającego je materiału elewacyjnego lub wymienić na nowe z zachowaniem niniejszego zalecenia.
 - Przewody zlokalizowane na elewacji należy w miarę możliwości ułożyć w uskokach muru i detali sztukatorskich lub w miejscach styku różnych materiałów.
 - Remont wieży dachowej nie jest objęty opracowaniem, jednakże przy rekonstrukcji gzymsu i jego kostkowania należy zwrócić uwagę na stan techniczny końcówek łączących się z nim krokwi. W wypadku złego stanu technicznego krokwi należy je częściowo lub w całości wymienić.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "PROJEKT"				
spółka z o.o., ŁÓDŹ ul.Tkacka 11a, tel. 678-30-59				
branża:	architektura	nr uprawnień:	podpis:	nr rys:
projektant:	arch. Jacek Janiec (LO 0021)	155/85		6
sprawdzający:	arch. Grzegorz Czarczyński	296/88		
asystent:	arch. Łukasz Frasunek			
				skala:
				1:100
temat:	Remont elewacji pawilonu "B" III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14			grudzień 2006
opisunek:	Elewacja zachodnia (frontowa) – stan projektowany			