



## UWAGI:

1. Miejscowe ubytki w elewacji należy uzupełnić za pomocą materiału możliwie najbardziej zbliżonego do materiału, w którym występuje ubytek. Uzupełnienia według technologii zaproponowanej przez wykonawcę.
2. Ceglane części elewacji należy oczyścić i zakonserwować według technologii zaproponowanej przez wykonawcę.
3. Tynkowane części elewacji oraz elementy dekoracji sztukatorskiej należy oczyścić i zakonserwować według technologii zaproponowanej przez wykonawcę.
4. Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie należy wymienić na nowe z blachy tytanowo-cynkowej w kolorze naturalnym. Gabaryty elementów blacharskich należy przyjmować na podstawie elementów istniejących.
5. Istniejące kratki osłaniające kanały wentylacyjne należy możliwie najbardziej upodobnić pod względem kolorystyki do otaczającego je materiału elewacyjnego lub wymienić na nowe z zachowaniem niniejszego zalecenia.
6. Przewody zlokalizowane na elewacji należy w miarę możliwości ułożyć w uskokach muru i detali sztukatorskich lub w miejscach styku różnych materiałów.
7. Remont więźby dachowej nie jest objęty opracowaniem, jednakże przy rekonstrukcji gzymsu i jego kostkowania należy zwrócić uwagę na stan techniczny końcówek łączących się z nim krokwi. W wypadku złego stanu technicznego krokwi należy je częściowo lub w całości wymienić.

## AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "PROJEKT"

spółka z o.o., ŁÓDŹ ul.Tkacka 11a, tel. 678-30-59

Branża:	architektura	nr uprawnień:	podpis:	nr rys:
Projektant:	arch. Jacek Janiec (LO 0021)	155/85		7
Sprawdzający:	arch. Grzegorz Czarczyński	296/88		
Asystent:	arch. Łukasz Frasunek			
				skala: 1:100
Temat:	<div> <div></div> <div>Remont elewacji pawilonu "B" III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14</div> </div>			grudzień 2006
Rysunek:	Elewacja południowa wraz z elewacjami ryzalitów — stan projektowany			