



- UWAGI:
- Miejscowe ubytki w elewacji należy uzupełnić za pomocą materiału możliwie najbardziej zbliżonego do materiału, w którym występuje ubytek. Uzupełnienia według technologii zaproponowanej przez wykonawcę.
  - Ceglane części elewacji należy oczyścić i zakonserwować według technologii zaproponowanej przez wykonawcę.
  - Tynkowane części elewacji oraz elementy dekoracji sztukatorskiej należy oczyścić i zakonserwować według technologii zaproponowanej przez wykonawcę.
  - Rynny, rury spustowe oraz obróbki blacharskie należy wymienić na nowe z blachy tytanowo–cynkowej w kolorze naturalnym. Gabaryty elementów blacharskich należy przymocować na podstawie elementów istniejących.
  - Istniejące kratki osłaniające kanały wentylacyjne należy możliwie najbardziej upodobnić pod względem kolorystyki do otaczającego je materiału elewacyjnego lub wymienić na nowe z zachowaniem niniejszego zalecenia.
  - Przewody zlokalizowane na elewacji należy w miarę możliwości ułożyć w uskokach muru i detali sztukatorskich lub w miejscach styku różnych materiałów.
  - Remont więźby dachowej nie jest objęty opracowaniem, jednakże przy rekonstrukcji gzymsu i jego kostkowania należy zwrócić uwagę na stan techniczny końcówek łączących się z nim krokwi. W wypadku złego stanu technicznego krokwi należy je częściowo lub w całości wymienić.

AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY "PROJEKT"					
spółka z o.o., ŁÓDŹ ul.Tkacka 11a, tel. 678-30-59					
Branża:	architektura	nr uprawnień:	podpis:	nr rys:	
Projektant:	arch. Jacek Janiec (LO 0021)	155/85		8	
Sprawdzający:	arch. Grzegorz Czarczyński	296/88			
Asystent:	arch. Łukasz Frasunek				
				skala:	
				1:100	
Temat:	Remont elewacji pawilonu "B" III Szpitala Miejskiego im. dr Karola Jonschera w Łodzi, ul. Milionowa 14				grudzień 2006
Rysunek:	Elewacja wschodnia (tylna) – stan projektowany				