

UPROSZCZONA OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

POUCZENIE co do sposobu wypełniania oferty:

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszczonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Zaznaczenie gwiazdką, np.: „pobieranie*/niepobieranie” oznacza, że należy skreślić niewłaściwą odpowiedź, pozostawiając prawidłową. Przykład: „p**o**bieranie*/niepobieranie”.

I. Podstawowe informacje o złożonej ofercie

1. Organ administracji publicznej, do którego adresowana jest oferta	Prezydent Miasta Łodzi
2. Rodzaj zadania publicznego ¹⁾	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej

II. Dane oferenta(-tów)

1. Nazwa oferenta(-tów), forma prawna, numer w Krajowym Rejestrze Sądowym lub innej ewidencji, adres siedziby, strona www, adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu	
Klub Sportowy „Społem” w Łodzi, stowarzyszenie, KRS 0000207819, 91-425 Łódź ul. Północna 36, biuro@ksspolem.pl , www.ksspolem.pl , 426326519/513790566	
2. Dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty (np. imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej)	Michał Jarosławski, tel. 42 632 65 19, [REDACTED]

III. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1. Tytuł zadania publicznego	Specjalistyczna ekspertyza geologiczna stanu muru oporowego toru kolarskiego Klubu Sportowego „Społem”			
2. Termin realizacji zadania publicznego ²⁾	Data rozpoczęcia	16.09.2019	Data zakończenia	01.12.2019
3. Syntetyczny opis zadania (wraz ze wskazaniem miejsca jego realizacji)				
<p>Klub Sportowy „Społem” mierzy się obecnie z problemem postępującego uszkodzenia muru oporowego, będącego niewrażliwym elementem konstrukcyjnym toru kolarskiego. Mur ten zlokalizowany jest między torem kolarskim a zewnętrzną strzelnicą sportową naszego klubu.</p> <p>Problem może mieć poważne konsekwencje dla sportowej infrastruktury Klubu Sportowego „Społem”. Specjalistyczne przeglądy budowlane wykazały, że przedmiotowy mur oporowy jest w bardzo złym stanie technicznym i grozi w każdej chwili zawaleniem, co w konsekwencji może doprowadzić do uszkodzenia toru kolarskiego.</p> <p>Napór korzeni drzew, ziemi oraz czynniki naturalne spowodowały poważne i rozległe uszkodzenia muru oporowego. Sytuacja ta grozi przerwaniem muru oporowego, jego zawaleniem się i zasypaniem biegnącego wzdłuż muru oporowego przejścia do strzelnicy, a także wyrwaniem się drzew rosnących na koronie toru kolarskiego. Przewrócone drzewa mogą uszkodzić sportową infrastrukturę Klubu (tor kolarski) oraz bezpośrednio zagrazić życiu i zdrowiu osób korzystających z naszych obiektów sportowych. Z uwagi na realne zagrożenie dla życia i zdrowia osób korzystających z naszej bazy sportowej, należy podjąć natychmiastowe działania zmierzające do rozwiązania tego problemu.</p> <p>Należy podkreślić, że biegnący wzdłuż muru oporowego ciąg komunikacyjny prowadzący do pomieszczeń zewnętrznej strzelnicy został już przez nas wyłączony z użytkowania, jednak problem nadal pozostaje.</p> <p>W ramach niniejszego projektu, Klub Sportowy „Społem” planuje zlecić specjalistycznemu podmiotowi wykonanie ekspertyzy geologiczno-budowlanej nasypu ziemnego i muru oporowego toru kolarskiego, która określi warunki geologiczne ziemnego wału oporowego toru oraz podłoża macierzystego, na którym zlokalizowany jest tor kolarski, a także oceni całościowo stan techniczny muru oporowego. Ekspertyza ta równocześnie wskazywać będzie sposoby i technologie wykonania niezbędnych prac naprawczych i rekonstrukcyjnych.</p>				

¹⁾ Rodzaj zadania zawiera się w zakresie zadań określonych w art. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.).

²⁾ Termin realizacji zadania nie może być dłuższy niż 90 dni.

4. Opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego		
Nazwa rezultatu	Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)	Sposób monitorowania rezultatów / Źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika
Określenie warunków geologicznych ziemnego wału oporowego toru oraz podłoża macierzystego, na którym zlokalizowany jest tor kolarski, a także ocena całościowa stanu technicznego muru oporowego oraz określenie sposobów i technologii wykonania niezbędnych prac naprawczych i rekonstrukcyjnych.	Określenie, co najmniej jednej, metody dalszego postępowania w zakresie remontu/ odbudowy muru oporowego.	Opracowana ekspertyza geologiczno-budowlana nasypu ziemnego i muru oporowego toru kolarskiego wraz ze wskazaniem sposobów i technologii wykonania niezbędnych prac naprawczych i rekonstrukcyjnych

5. Krótka charakterystyka Oferenta, jego doświadczenia w realizacji działań planowanych w ofercie oraz zasobów, które będą wykorzystane w realizacji zadania

W roku 2015 na obiekcie Klubu zostało zrealizowane zadanie dzięki środkom z budżetu Ministerstwa Sportu i Turystyki na wymianę stolarki okiennej na hali sportowej w budynku „Nowej Hali” okien niższego rzędu po stronie wschodniej i zachodniej sali na wysokości antresoli oraz drzwi wejściowych do Klubu.

W latach 2011 – 2016 na obiektach Klubu zostały wykonane następujące prace remontowe współfinansowane ze środków Miasta Łodzi:

- zamontowanie nowej nawierzchni w hali sportowej „nowej hali”
- naprawy poszycia dachu „nowej hali” i częściowe „starej hali”,
- wymiana okien i drzwi oraz wykonanie stolarki okiennej w pawilonie kolarskim, częściowo w nowej i starej hali,
- remont parkanu od strony ul. Północnej,
- rozbiórka komina w „starej hali”,
- wymiana grzejników c.o. w „starej hali”,
- remont instalacji centralnego ogrzewania w pawilonie kolarskim,
- wykonanie ekspertyzy przeciwpożarowej obiektu "nowej hali".
- remont podłogi na sali luczniczej w "starej hali"
- remont instalacji odgromowej na budynku "starej hali"

Klub z własnych środków wykonał następujące prace remontowe: malowanie rolkowni, klatki schodowej i korytarza w pawilonie kolarskim, prace tynkarskie i malarskie tunelu pawilonu kolarskiego i trybun na torze kolarskim, malowanie sali siłowni i malowanie szatni, wymiana szyby na wieży kolarskiej i obróbki blacharskie, tynkowanie, odnawianie, malowanie korytarza w "nowej hali", naprawy tynkarskie trybun i schodów, zewnętrzne malowanie elewacji pawilonu wraz z naprawami i uzupełnianie tynków, punktowe naprawy tynkarskie i malowanie tunelu pawilonu, malowanie sali odpraw i zaplecza biurowego oraz korytarza w pawilonie kolarskim, wymiana oświetlenia toru na oświetlenie ledowe, wymiana okien i kaloryferów w pomieszczeniach administracyjnych Klubu w "nowej hali" oraz remont portierni polegający na wymianie

okien, montażu nowej instalacji elektrycznej i wymianie drzwi.

Od wielu lat Klub Sportowy „Społem” realizuje zadania publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i szkolenia sportowego, organizując treningi, zgrupowania, realizując kalendarz startów. Klub jest organizatorem wielu zawodów sportowych w dyscyplinach: kolarstwo, łucznictwo, strzelectwo sportowe.

W 2018 roku Klub Sportowy „Społem” w ramach Systemu Współzawodnictwa Sportowego Dzieci i Młodzieży prowadzonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki zajął III miejsce w Łodzi, IV w województwie łódzkim, a 40 miejsce w Polsce - **411,50 pkt**

V. Oświadczenia

Oświadczam(-my), że:

- 1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane wyłącznie w zakresie działalności pożytku publicznego oferenta(-tów);
- 2) pobieranie świadczeń pieniężnych będzie się odbywać wyłącznie w ramach prowadzonej odpłatnej działalności pożytku publicznego;
- 3) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych;
- 4) oferent* / oferenci* składający niniejszą ofertę nie zalega(-ją)* / zalega(-ją)* z opłacaniem należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne;
- 5) dane zawarte w części II niniejszej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem Sądowym* / inną właściwą ewidencją*;
- 6) wszystkie informacje podane w ofercie oraz załącznikach są zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym;
- 7) w zakresie związanym ze składaniem ofert, w tym z gromadzeniem, przetwarzaniem i przekazywaniem danych osobowych, a także wprowadzaniem ich do systemów informatycznych, osoby, których dotyczą te dane, złożyły stosowne oświadczenia zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.

Dyrektor KS „Społem”

PREZES KLUBU

Data 6, 09, 2019r.

Michał Jarosławski

Andrzej Jałowcki

(podpis osoby upoważnionej lub osoby
osób upoważnionych do składania oświadczeń
woli w imieniu oferentów)

Klub Sportowy „Społem”
91-425 Łódź, ul. Północna 36
tel. (042) 632 65 19, 632 18 78
NIP 726-000-16-61
id. 001093110
Numer KRS 0000207819