

GOŚ-Łódź sp. z o.o.	INSTRUKCJA	Str. 1 z 6
	Tytuł: Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej	Wydanie 1
Odpowiedzialny za doskonalenie instrukcji: NB		

ZAKRES STOSOWANIA

Instrukcja dotyczy Wykonawców oraz ich podwykonawców – (zwanych dalej Wykonawcą), wykonujących prace zlecone na terenach Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM.

Obowiązkiem Wykonawcy realizującego zadania na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi jest przestrzeganie prawnych przepisów BHP i PPOŻ. Z niniejszą instrukcją muszą zapoznać się oraz zobowiązać do przestrzegania wszyscy pracownicy Wykonawcy oraz ich podwykonawcy świadczący usługi na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM.

W przypadku nieprzestrzegania zasad ujętych w niniejszej instrukcji oraz powszechnie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ., firmie może zostać udzielone pisemne upomnienie lub nałożona kara finansowa zgodnie z obowiązującym taryfikatorem stanowiącym załącznik nr 5 do niniejszej instrukcji.

Definicje

Wykonawca - wykonawca robót budowlanych i usług, jego pracownicy i pracownicy zatrudnionego przez niego podwykonawcy, działający na terenie GOŚ ŁAM.

Zamawiający/GOŚ-Łódź – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. - eksploatacja oczyszczalni.

GOŚ ŁAM – Grupowa Oczyszczalnia Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej - obiekt stanowiący majątek Miasta Łódź.

Przedstawiciel Zamawiającego – wyznaczony w umowie lub wskazany w zleceniu pracownik Zamawiającego koordynujący współpracę z Wykonawcą.

Specjalista ds. BHP – Specjalista ds. BHP zatrudniony przez Zamawiającego.

Polecenie wykonania pracy – dokument opisany w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, rozszerzony u Zamawiającego o KIZ i KIMP. KIZ i KIMP stanowią integralną część polecenia wykonania pracy. Wypełniane są razem ze Zleceniobiorcą przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Karta Informacyjna Miejsca Pracy (KIMP) (Załącznik nr 3) – zawieszka umieszczona w widocznym miejscu, w której powinny zostać zawarte następujące informacje:

- numer polecenia wykonania pracy
- zakres prowadzonych prac,
- imię i nazwisko, numer telefonu osoby odpowiedzialnej za wykonanie pracy ze strony Wykonawcy,
- osoba odpowiedzialna ze strony GOŚ-Łódź,
- informacje o zidentyfikowanych ryzykach, zakazach i nakazach w danym miejscu pracy.

Karta Identyfikacji Zagrożeń (KIZ) Załącznik nr 2

– dokument zawierający analizę ryzyka, wykonywany w miejscu pracy, przed rozpoczęciem prac oraz każdorazowo w momencie zaistnienia zmiany technologii pracy bądź wprowadzenia nowych maszyn lub urządzeń, niosących za sobą potencjalne ryzyko wystąpienia nowych zagrożeń dla życia lub zdrowia.

Karta Kontroli Wykonawcy (KKW) Załącznik nr 4

– dokument służący wpisywaniu uwag stwierdzonych w trakcie kontroli miejsca pracy.

Protokół Wprowadzenia Wykonawcy (PWW)

Załącznik nr 1 – dokument potwierdzający przekazanie informacji niezbędnych do bezpiecznego prowadzenia zleconych robót.

Instrukcja Bezpiecznego Wykonania Robót

(IBWR) (Załącznik nr 6) – dokument opracowywany przez Wykonawcę, zgodnie z §2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas prowadzenia robót budowlanych. Wykonawca przed przystąpieniem do robót budowlanych jest obowiązany opracować instrukcję i zaznajomić z nią pracowników

Roboty budowlane - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

Taryfikator kar – zbiór naruszeń i przewidzianych sankcji, stanowi integralną część każdej umowy i zlecenia podpisanego przez GOŚ-Łódź – **Załącznik nr 5.**

WYMAGANIA OGÓLNE

Zamawiający jest obowiązany zawiadomić o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych właściwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczęciem budowy lub rozbiórki, na której przewiduje się wykonywanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych i jednocześnie zatrudnienie co najmniej 20 osób albo na której planowany zakres robót przekracza 500 osobodni.

Przed rozpoczęciem prac Przedstawiciel Zamawiającego i w razie potrzeby Specjalista ds. BHP mają obowiązek spotkać się z Wykonawcą i omówić zasady bezpiecznego wykonywania prac oraz i sporządzić oraz dokument wprowadzenia Wykonawcy (Załącznik nr 1).

Obowiązkiem Wykonawcy jest zaznajomienie swoich pracowników oraz pracowników podwykonawców z zakresem ich obowiązków, a także sposobem bezpiecznego wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach. Wykonawca określi swoim pracownikom zasady prawidłowego postępowania, stosowania środków zapobiegawczych i ochronnych na wypadek wystąpienia awarii/zdarzeń nagłych, czy sytuacji potencjalnie wypadkowych.

Pracownicy Wykonawcy powinni uzyskać stosowne przepustki regulujące zasady wjazdu / wstępu na teren GOŚ.

Niedozwolone jest przebywanie pracowników Wykonawcy poza terenem wykonywania prac objętych zleceniem bez wcześniejszego uzgodnienia rozszerzenia terenu z Przedstawicielem Zamawiającego.

Wjazd samochodu na teren GOŚ możliwy jest tylko po uzyskaniu stosownej przepustki.

Wszystkie pojazdy silnikowe wprowadzane na teren GOŚ, muszą być sprawne technicznie i posiadać ważne badania okresowe – techniczne oraz ubezpieczenie OC.

Maszyny i narzędzia Wykonawcy powinny być oznakowane w sposób umożliwiający ich identyfikację.

Na terenie GOŚ obowiązuje ograniczenie prędkości pojazdów do 20 km/h.

Po wykonaniu pracy, pojazdy Wykonawcy powinny niezwłocznie opuścić teren GOŚ.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania kontroli wszystkich pojazdów Wykonawcy wjeżdżających i wyjeżdżających z terenu oczyszczalni.

GOŚ-Łódź zastrzega sobie prawo do weryfikacji, czy Wykonawca i wszyscy jego pracownicy spełniają warunki kontraktowe.

Pracownicy Wykonawcy wykonują prace na terenie Zamawiającego w godzinach i dniach tygodnia uzgodnionych z Przedstawicielem Zamawiającego.

Wszelkie pytania dotyczące zleconej pracy należy kierować do Przedstawiciela Zamawiającego, który w razie potrzeby będzie kontaktował się z odpowiednimi służbami GOŚ-Łódź.

Pytania dotyczące zagadnień BHP i PPOŻ. należy kierować do Specjalisty ds. BHP i PPOŻ.

Każdy Wykonawca ma obowiązek zgłaszać Specjaliście ds. BHP wszelkie wypadki przy pracy a także sytuacje potencjalnie wypadkowe.

WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

Bezpieczeństwo pracy

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie przez swoich pracowników oraz podwykonawców aktualnie obowiązujących przepisów BHP i PPOŻ

Posiadanie, używanie lub praca pod wpływem alkoholu, lub innych środków odurzających jest surowo zabronione na terenie GOŚ ŁAM. Zamawiający ma prawo do przeprowadzania wrywkowych kontroli stanu trzeźwości wszystkich pracowników Wykonawcy oraz jego podwykonawców.

Pracownicy Wykonawcy:

- a) Muszą posiadać ukończone szkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych co do rodzaju wykonywanej pracy.
- b) W celu identyfikacji, podczas prowadzenia prac na terenie Zamawiającego, Wykonawcy mają obowiązek stosować kamizelki odblaskowe lub odzież roboczą oznakowaną nawą i/lub logiem Wykonawcy.
- c) Stosowana przez Wykonawców odzież robocza lub środki ochrony indywidualnej muszą być zgodne z polskimi i europejskimi normami, oraz być odpowiednie dla miejsca i rodzaju wykonywanej pracy z ważnym terminem przydatności do użycia.
- d) Przed przystąpieniem do pracy, pracownicy Wykonawcy przechodzą instruktaż z zakresu BHP prowadzony przez Specjalistę ds. BHP, lub kierownika komórki organizacyjnej, na której terenie prowadzone będą prace – potwierdzeniem przeprowadzenia instruktażu oraz zapoznania się z obowiązującymi w GOŚ instrukcjami jest podpis złożony przez każdą osobę przeszkoloną na dokumencie „Wprowadzenie wykonawcy” (Załącznik nr 1).
- e) Przed rozpoczęciem prac Wykonawca ustala, czy mogą być one wykonane w sposób niezagrożący życiu i zdrowiu pracowników, a także środowisku naturalnemu. W przypadku wystąpienia problemów, obowiązkiem Wykonawcy jest skonsultowanie ich z Specjalistą ds. BHP Zamawiającego.
- f) Miejsce pracy należy oznakować, a także utrzymywać w czystości przez cały czas trwania prac.
- g) Miejsca pracy muszą być pozostawione w należytym porządku na koniec każdego dnia pracy.
- h) Wszystkie rozlane i rozsypane na podłodze substancje, należy bezzwłocznie usunąć, gdyż mogą stwarzać zagrożenia wypadkowe.
- i) Uruchamianie jakiegokolwiek maszyny będącej w posiadaniu GOŚ-Łódź, bez uzyskania pisemnego zezwolenia, jest zabronione.

Prace na wysokości

Podczas prac na wysokości, tj. powyżej 1m od poziomu gruntu, należy używać atestowanych drabin, rusztowań, a także używać atestowanych kasków ochronnych z 4-punktowym pasem podbródkowym.

Podczas wykonywania prac na dachu w odległości mniejszej niż 2,5 m od jego krawędzi, należy obowiązkowo stosować sprawne technicznie uprząże ochronne, przypięte do stałego elementu konstrukcji budynku lub do stałego systemu asekuracji.

Teren wokół prowadzonych prac na wysokości należy ogrodzić i oznakować w taki sposób, aby uniemożliwić osobom postronnym dostęp do strefy niebezpiecznej.

Prace przy urządzeniach elektroenergetycznych i w strefach zagrożonych wybuchem.

Prace przy urządzeniach energetycznych i w strefach zagrożonych wybuchem mogą być wykonywane tylko przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. Przy wykonywaniu prac przy urządzeniach energetycznych i w strefach zagrożonych wybuchem Wykonawcy mają obowiązek uzyskać od Zamawiającego pisemne polecenie wykonania pracy.

Ochrona przeciwpożarowa

W razie konieczności prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, Wykonawca musi uzyskać pozwolenie Zamawiającego na prowadzenie tego typu prac oraz stosować się do „Instrukcji Prowadzenia Prac Pożarowo Niebezpiecznych w Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi” (Instrukcja udostępniona zostanie wraz z pozwoleniem wykonania prac). Wykonawca jest obowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia miejsca wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych.

Podczas prowadzenia prac pożarowo niebezpiecznych, pracownicy mają obowiązek stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej.

Teren wykonywania prac należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych.

Zabrania się:

- a) zastawiania przejść lub zamykania wejść w sposób utrudniający dostanie się do pomieszczeń;
- b) zastawiania dostępu do sprzętu przeciwpożarowego oraz czynnych rozdzielni elektrycznych, wyłączników prądu itp.;
- c) używania sprzętu przeciwpożarowego do innych celów;
- d) przechowywania materiałów łatwopalnych na stanowisku pracy w ilościach większych od rzeczywiście wymaganych;
- e) pozostawiania materiałów niebezpiecznych bez nadzoru;
- f) przechowywania materiałów łatwopalnych w szafach i pomieszczeniach na ten cel nieprzeznaczonych;

- g) przechowywania materiałów niebezpiecznych w ujęciu przepisów przeciwpożarowych niezgodnie ze wskazaniami producenta;
- h) garażowania samochodów, ciągników i innych pojazdów i maszyn napędzanych paliwami ciekłymi w miejscach innych niż specjalnie do tego celu wyznaczonych;
- i) wykonywania jakichkolwiek innych prac na terenie GOŚ ŁAM mających wpływ na zagrożenie pożarowe lub wybuchowe bez ustalenia szczegółowych warunków wykonywania prac;
- j) pozostawiania wykorzystywanych urządzeń nie oczyszczonych z kurzu, płynów i smarów;
- k) pozostawiania na stanowisku pracy odpadów produkcyjnych;
- l) pozostawiania zatłuszczonych szmat, papieru, trocin w miejscu pracy;
- m) spalania odpadów;
- n) rozgrzewania smoły lub asfaltu bliżej niż 5m od budynku lub dachu budynku;
- o) rozgrzewania smoły lub asfaltu w naczyniach do tego celu nieprzystosowanych;
- p) wykonywania prac pożarowo niebezpiecznych bez uprzedniego zabezpieczenia i pisemnej zgody GOŚ-Łódź;
- q) używania otwartego ognia do odmrażania przewodów rurowych w obudowie palnej lub odległości mniejszej niż 1m od palnych elementów;
- r) przechowywania materiałów palnych bliżej niż:
 - a. 60 cm od urządzeń generujących wysoką temperaturę
 - b. 50 cm od grzejników i przewodów centralnego ogrzewania,
 - c. 50 cm od punktów świetlnych,
- s) pozostawiania bez dozoru pracujących maszyn i urządzeń;
- t) obsługiwanie maszyn i urządzeń przez osoby do tego nieuprawnione.

Zobowiązuje się Wykonawcę do:

- a. zapoznania i przestrzegania przepisów bezpieczeństwa pożarowego;
- b. bieżącego likwidowania wszelkiego rodzaju nieprawidłowości występujących na stanowisku pracy mogących stanowić zagrożenie pożarowe;
- c. natychmiastowego zgłaszania wykrytych zagrożeń, które nie mogą zostać usunięte w trybie bieżącym;
- d. wizualnego sprawdzania przydatności podręcznego sprzętu gaśniczego będącego na stanowisku pracy;
- e. odłączania napięcia od obsługiwanego urządzenia po zakończeniu pracy;
- f. zapoznania się i właściwego użytkowania własnych podręcznych środków gaśniczych;
- g. postępowania zgodnie z instrukcją postępowania na wypadek pożaru i instrukcją przeciwpożarową;
- h. zgłaszania Specjaliście ds. BHP przypadków nieprzestrzegania obowiązujących przepisów bezpieczeństwa pożarowego przez inne osoby.

Awarie/ Wypadki

W przypadku wystąpienia wypadku przy pracy bądź zagrożenia dla zdrowia lub życia pracowników, Wykonawca ma obowiązek natychmiast przerwać pracę, zabezpieczyć rejon prac, poinformować Przedstawiciela Zamawiającego i Specjalistę ds. BHP.

W przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, każdy pracownik, który to dostrzegł ma obowiązek niezwłocznie o tym fakcie powiadomić przełożonego.

Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić Specjaliście ds. BHP każdy zaistniały wypadek przy pracy, jak także każdy przypadek wystąpienia sytuacji potencjalnie wypadkowej.

Ustalenia przyczyn wypadku przy pracy należy dostarczyć do Specjalisty ds. BHP, w ciągu 3 dni roboczych od daty sporządzenia dokumentacji powypadkowej.

Wykonawca jest obowiązany podjąć skuteczne środki ochronne lub zaradcze w sytuacji, gdy w trakcie realizowania przedmiotu umowy wydarzy się awaria czy inne nagle zdarzenie, mogące mieć negatywny wpływ na bezpieczeństwo pracowników, środowisko naturalne lub mienie Zamawiającego.

Identyfikacja podwykonawców

Przed wprowadzeniem swoich pracowników i/lub pracowników swojego podwykonawcy na teren GOŚ ŁAM, Wykonawca ma obowiązek dostarczenia do Przedstawiciela Zamawiającego lub osoby wymienionej w umowie lub zleceniu, listy wszystkich osób skierowanych do pracy. Lista musi zawierać dane takie jak: imię i nazwisko pracownika, nazwa firmy oraz posiadane dodatkowe uprawnienia niezbędne do realizacji zadania np. do obsługi suwnic, windy itp. Kopie wymienionych uprawnień należy bezwzględnie dołączyć do listy.

Po dostarczeniu listy wraz z kopiami uprawnień, zostaną wydane przepustki, które pracownicy będą mieli obowiązek noszenia przy sobie przez cały czas wykonywania prac na terenie GOŚ ŁAM.

Sprzątanie i utrzymanie czystości

Podwykonawcy zobowiązani są do stałego utrzymywania wysokich standardów czystości w miejscach prac.

Wszystkie sprzęty i materiały należy przechowywać w sposób uporządkowany.

Nie należy utrudniać dostępu do sprzętu bezpieczeństwa, szaf elektrycznych, wyłączników głównych, szaf na substancje niebezpieczne, wyjść ewakuacyjnych, telefonów, natrysków bezpieczeństwa, myjek do oczu, podręcznego sprzętu ppoż., hydrantów ppoż.

Nie wolno przechowywać jakichkolwiek materiałów niebezpiecznych, bez pozwolenia Przedstawiciela Zamawiającego.

Każdy podwykonawca zobowiązany jest do wykonywania prac w sposób pozwalający

zminimalizować i kontrolować emisję hałasu, przedostawanie się pyłu, spalin lub odpadów na tereny przyległe do miejsca robót.

W przypadku konieczności przeprowadzenia przewodu w miejscu często uczęszczanym przewód musi być całkowicie zabezpieczony przez konstrukcję zapewniającą wykluczenie jego uszkodzenia.

Inspekcje miejsca pracy

GOŚ-Łódź zastrzega sobie prawo kontroli przez upoważnione osoby (Przedstawiciel Zamawiającego; Specjalista ds. BHP i PPOŻ; Kierownictwo GOŚ-Łódź) wszystkich miejsc pracy i pracowników firm wykonujących prace na jej terenie, celem weryfikacji stosowania obowiązujących procedur i zasad bezpieczeństwa pracy.

Kierujący pracownikami ma obowiązek udzielenia informacji i okazywania dokumentów, które zostały określone w umowie lub wynikających z przepisów prawa, przedstawicielom GOŚ-Łódź dokonującym kontroli. Każda nieprawidłowość stwierdzona podczas kontroli zostanie odnotowana w Karcie Kontroli Miejsca Pracy (KKMP) przez osoby prowadzące kontrolę i wymaga pisemnego potwierdzenia przez Kierującego pracownikami.

Kierujący pracownikami zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

W przypadku braku możliwości niezwłocznego usunięcia stwierdzonej nieprawidłowości kontrolujący ma prawo przerwać prace. Ponowne wznowienie prac może nastąpić po usunięciu stwierdzonych nieprawidłowości.

Wymagania dotyczące przekazania i odbioru miejsc pracy, urządzeń, instalacji.

Wykonawca przed przystąpieniem do prac ma obowiązek sprawdzenia czy przekazywane mu miejsce pracy jest uprzątnięte i właściwie przygotowane zgodnie ze standardami BHP.


Wykonawca ma prawo nieprzyjęcia przekazywanej do remontu instalacji czy obiektu jeśli uzna, że miejsce robót nie zostało odpowiednio przygotowane, uprzątnięte i zabezpieczone przez Zamawiającego i uniemożliwia mu to zorganizowanie i prowadzenie prac w sposób zgodny z przepisami BHP oraz PPOŻ.

Po zakończeniu prac Wykonawca ma obowiązek uprzątnięcia miejsca robót oraz naprawienia na własny koszt usterek, które pojawiły się z jego przyczyny w trakcie prowadzenia prac.

Uwagi końcowe

Na żądanie Specjalisty ds. BHP lub Przedstawiciela Zamawiającego, każda osoba powinna poddać się badaniu alkomatem. W przypadku odmowy, pracownik ochrony wezwie Policję, a osoba mająca się poddać badaniu ma obowiązek poczekać na jej przybycie. W przypadku pozytywnego wyniku wyciągnięte zostaną sankcje zgodnie z obowiązującym Taryfikatorem.

	Na wyznaczonych obszarach Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM istnieje ryzyko skażenia biologicznego. Używanie odzieży ochronnej oraz środków ochrony indywidualnej jest obowiązkowe,
	Na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków ŁAM wyznaczono oraz oznakowano strefy zagrożone wybuchem. Prace w strefach zagrożonych wybuchem wymagają uzyskania pozwolenia na wykonywanie prac – pożarowo niebezpiecznych.
	Podczas prac przy obsłudze urządzeń dźwigowych, obowiązkowe jest używanie kasków ochronnych. Przebywanie pod ładunkiem jest zabronione.
	Podczas wykonywania prac wymagane jest stosowanie środków ochrony indywidualnej.
	Palenie tytoniu dozwolone jest tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Palenie tytoniu poza miejscami wyznaczonymi jest zabronione.
	Każdy zaistniały wypadek przy pracy należy bezzwłocznie zgłosić swojemu przełożonemu. W oznaczonych budynkach znajdują się apteczki pierwszej pomocy,
	Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny znajduje się w Dyspozytorni – budynek nr 6
	Na terenie GOŚ obowiązuje bezwzględny zakaz wnoszenia, spożywania, a także przebywania pod wpływem alkoholu.
	Na terenie GOŚ obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h



Opracował		Sprawdził		Zatwierdził	
Imię i nazwisko	Data, podpis	Imię i nazwisko	Data, podpis	Imię i nazwisko	Data, podpis
<i>Kamil Maksymiuk</i>	Podpis na oryginale 04.09.2017r.	<i>Roman Majcherczak</i>	Podpis na oryginale	<i>Joanna Błaszczyk-Skalska</i>	Podpis na oryginale 31.10.2017r.
		<i>Mieczysław Sobieszek</i>	Podpis na oryginale		
		<i>Jacek Berek</i>	Podpis na oryginale		
		<i>Maciej Wachowski</i>	Podpis na oryginale		
		<i>Krzysztof Olczak</i>	Podpis na oryginale		
		<i>Radosław Kamiński</i>	Podpis na oryginale		

GOŚ-Łódź sp. z o.o.	Załącznik nr 1	Str. 1 z 2
	Tytuł: Protokół wprowadzenia Wykonawcy	Wydanie 1
Odpowiedzialny za doskonalenie dokumentu: NB		

Nazwa Wykonawcy (nr umowy/zlecenie z dnia):			
Kierownik budowy/Przedstawiciel Wykonawcy	/imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego, adres e-mail/		
Opis robót, technologie i sprzęt ciężki przewidziany do użycia			
Lokalizacja / miejsce wykonywania prac:			
Koordynator / Przedstawiciel* Wykonawcy	/imię i nazwisko, pełniona funkcja, nr tel. kontaktowego/		
Przedstawiciel GOŚ-Łódź	/imię i nazwisko, pełniona funkcja, nr tel. kontaktowego/		
Służba BHP	GOŚ Łódź: Kamil Maksymiuk tel. 42-2910-566	Wykonawcy:	
	/imię i nazwisko, nr tel. kontaktowego/		
Oświadczamy, że są nam znane „Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej”. Zobowiązujemy się do przestrzegania ustalonych w nich zasad oraz wykonania zleconych prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, oraz aktualnymi przepisami przedmiotowymi.		Data, podpis podwykonawcy <u>Lista osób na odwrocie</u>	
Oświadczamy, że zostaliśmy przeszkoleni z zakresu BHP oraz poinformowani zostaliśmy o wszystkich możliwych zagrożeniach występujących w rejonie zleconej pracy.		Data, podpis podwykonawcy <u>Lista osób na odwrocie</u>	
Oświadczam, że wszyscy moi pracownicy oraz pracownicy podwykonawców wykonujący prace na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o. posiadają aktualne orzeczenia lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy oraz posiadają aktualne szkolenia wstępne/okresowe z zakresu BHP.		Data i podpis pracodawcy	
Warunki bezpiecznego wykonania prac (uwagi, zalecenia, rodzaj miejsc szczególnie niebezpiecznych, miejsca i zasady przyłączenia do mediów, drogi transportu i ewakuacji, zaplecze budowy):			
Powyższe ogólne wytyczne nie zwalniają Wykonawcy z przestrzegania szczegółowych przepisów BHP podczas prowadzenia prac			
Planowane rozpoczęcie prac	Data:	Planowane zakończenie prac	Data:
Zezwolenie przedstawiciela GOŚ Łódź na rozpoczęcie prac: * niepotrzebne skreślić	Data:	Imię i Nazwisko, pieczęćka / podpis:	

1. Oświadczamy, że są nam znane „Warunki wykonywania prac oraz warunki przebywania na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej”. Zobowiązujemy się do przestrzegania ustalonych w nich zasad oraz wykonania zleconych prac zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, oraz aktualnymi przepisami przedmiotowymi.
2. Oświadczamy, że zostaliśmy przeszkoleni z zakresu BHP oraz poinformowani zostaliśmy o możliwych zagrożeniach występujących w rejonie zleconej pracy.

Lp.	Imię i nazwisko	Podpis (czytelnie)	Data
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			

GOŚ-Łódź sp. z o.o.	Załącznik nr 2	Str. 1 z 1
	Tytuł: Karta Identyfikacji Zagrożeń	Wydanie 1
Odpowiedzialny za doskonalenie dokumentu: NB		

KARTA IDENTYFIKACJI ZAGROŻEŃ (KIZ)*			
Nr. polecenia wykonania pracy:	Lokalizacja i nazwa instalacji / urządzenia		Data:
Zanim rozpoczniesz pracę zaznacz „X” w odpowiednim polu **		TAK	NIE
Czy jesteś przy właściwej instalacji / urządzeniu ?			
Czy posiadasz niezbędną dokumentację i narzędzia, z potwierdzoną sprawnością techniczną, konieczne do wykonania prac (narzędzia elektryczne, kable zasilające, spawarki, narzędzia mechaniczne itp.)			
Czy posiadasz środki ochrony indywidualnej odpowiednie do wykonywanej pracy?			
Czy używane rusztowania, drabiny i urządzenia dźwigowe zostały sprawdzone?			
Jeżeli powyżej zaznaczyłeś przynajmniej jeden raz „NIE” oznacza to, że nie możesz rozpocząć pracy			
IDENTYFIKACJA ZAGROŻEŃ W MIEJSCU PRACY I JEGO OTOCZENIU ***			
Przed rozpoczęciem pracy zaznacz „X” każde zagrożenie mogące wystąpić, na które musisz zwrócić szczególną uwagę.			
Poślizgnięcie, potknięcie, upadek		Narażenie na hałas	
Upadek z wysokości		Zapylenie	
Porażenie prądem elektrycznym		Potrącenie przez pojazdy mechaniczne	
Wysoka temperatura – poparzenie		Niedostateczne oświetlenie	
Utonięcie, wpadnięcie do zbiornika		Wibracje	
Kontakt z materiałem biologicznie niebezpiecznym		Uszkodzenie innej instalacji w pobliżu	
Elementy luźne, spadające z wysokości		Wykonywanie prac przy użyciu elektronarzędzi	
Kontakt z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi			
Występowanie atmosfery wybuchowej			
Zagrożenia ze strony elementów wirujących			
Wykonywanie prac w zbiornikach, kanałach			
Zatrucie szkodliwymi gazami (siarkowodór, metan, inne gazy)			
Uderzenie o stałe elementy konstrukcyjne			
Inne zagrożenia (proszę wyspecyfikować)***			
Potwierdzamy, że identyfikacja zagrożeń została przeprowadzona UWAGA ! Kierujący zespołem zobowiązany jest poinformować członków zespołu o zidentyfikowanych zagrożeniach w miejscu pracy			
Kierujący zespołem			
Data, podpis			

* wystawia poleceniodawca i udziela instruktażu kierującemu zespołem

** wypełnia kierujący zespołem

*** wypełnia dopuszczający wraz z kierującym zespołem

GOŚ-Łódź sp. z o.o.	Załącznik nr 3	Str. 1 z 1
	Tytuł: Karta Informacyjna Miejsca Pracy	Wydanie 1
Odpowiedzialny za doskonalenie dokumentu: NB		

KARTA INFORMACYJNA MIEJSCA PRACY

RYZYKA (odpowiednie zaznaczyć)

 ZAGROŻENIE BIOLOGICZNE	 SUBSTANCJE ŻRĄCE	 UWAGA! WISZĄCE PRZEDMIOTY	 UWAGA! NIEBEZPIECZEŃSTWO URAZU GŁOWY
 UWAGA! WIRUJĄCE ELEMENTY	 UWAGA! ŚLISKO!	 UWAGA! SUBSTANCJE WYBUCHOWE	 NIEBEZPIECZEŃSTWO PORĄŻENIA PRĄDEM INDUKOWANYM
 Inner ryzyka:.....			

Dotyczy (zakres prac):

ZAKAZY (odpowiednie zaznaczyć)

 ZAKAZ PRZEBYWANIA OSÓB POSTRONNYCH W OBRĘBIE PRACY MASZYN	 ZAKAZ UŻYWANIA OTWARTEGO OGNIĄ
 ZAKAZ UŻYWANIA TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH	 ZAKAZ PALENIA TYTONIU
Inne zakazy:.....	

Telefony alarmowe:

Dyspozytor : 42-2910-587

BHP: 42-2910-566

Osoby odpowiedzialne ze strony Wykonawcy (Imię, Nazwisko, Telefon):

NAKAZY (odpowiednie zaznaczyć)

 Stosuj kask ochronny	 STOSUJ OCHRONĘ SŁUCHU	 ZAŁÓŻ OKULARY OCHRONNE	 STOSUJ MASKĘ PRZECIWPYŁOWĄ
 STOSUJ OCHRONĘ RĄK	 STOSUJ OCHRONNE OBUIE ZE WZMOCNIONYM NOSKIEM	 STOSUJ OBUIE SPECJALNE	 UŻYWAJ SZELEK BEZPIECZEŃSTWA
Inne nakazy:.....			

PRACE SPAWALNICZE (wymagają specjalnego zezwolenia)



Inne:.....

Osoba odpowiedzialna ze strony GOŚ – Łódź (Imię, Nazwisko, Telefon):

GOŚ-Łódź sp. z o.o.	Załącznik nr 4	Str. 1 z 2
	Tytuł: Karta Kontroli Wykonawcy	Wydanie 1
Odpowiedzialny za doskonalenie dokumentu: NB		

Nr protokołu

1. Opis kontroli

Kontrola przeprowadzona

w dniu

miejscu.....

przez

w obecnościprzedstawiciela firmy
(imię i nazwisko)

.....
(pełna nazwa firmy)

.....
(informacje dodatkowe)

wykazała niezgodności ujęte w p.2.

2. Stwierdzone niezgodności

L.p.	Opis niezgodności	Numer pozycji taryfikatora kar
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

Stwierdzone nieprawidłowości będą podstawą do naliczenia kar umownych zgodnie z załącznikiem do umowy.

Osoba kontrolowana

.....
data i czytelny podpis

Kontrolujący

.....
data i czytelny podpis

3. Uwagi do protokołu

.....

.....

.....

4. Zatwierdzenie protokołu

Opracował			Osoba w Spółce uprawniona do zatwierdzania protokołów		
<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>	<i>Imię i Nazwisko</i>	<i>Data</i>	<i>Podpis</i>

Rozdzielnik:

1. Przedstawiciel firmy zewnętrznej
2. Prezes Zarządu Grupowej Oczyszczalni Ścieków w Łodzi Sp. z o.o.
3. Kontrolujący

GOŚ-Łódź sp. z o.o.	Załącznik nr 5	Str. 1 z 2
	Tytuł: Taryfikator kar	Wydanie 1
Odpowiedzialny za doskonalenie dokumentu: NB		

L.p.	Naruszenie	Działalność I stopnia	Działanie II stopnia	Działanie III stopnia
I	Środki ochrony			
1.	Niestosowanie ważnych środków ochrony indywidualnej (podstawowych), tam gdzie są wymagane.	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 200 zł netto	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 600 zł netto
2.	Niestosowanie ważnych środków ochrony indywidualnej (specjalistycznych), tam gdzie są wymagane.	- Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. 100 zł netto	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 600 zł netto	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 800 zł netto
3.	Niestosowanie ważnych i odpowiednich środków ppoż. niezbędnych do zabezpieczenia prac pożarowo niebezpiecznych	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 200 zł netto	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady 400 zł netto
II	Organizacja pracy			
1.	Brak Kierującego Zespołem Pracowników w miejscu prac w trakcie robót.	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.	- Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. 200zł netto	- Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. 400zł netto
2.	Brak dokumentów stwierdzających, odbiór techniczny wykorzystywanego rusztowania.	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.	- Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. 200zł netto	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 400zł netto
3.	Brak karty informacyjnej miejsca pracy i/lub IBWR podczas prowadzenia robót budowlanych.	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.	- Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. 50zł netto	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 100zł .
4.	Brak wygrodzenia lub nieprawidłowe wygrodzenie miejsca pracy (tam gdzie to konieczne po uzgodnieniu	Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości.	- Przerwanie pracy do momentu usunięcia nieprawidłowości. 100zł	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 300zł netto

	z Kierownictwem GOŚ w pierwszym dniu prowadzenia prac).			
5.	Stosowanie otwartego ognia albo elektronarzędzi w strefach zagrożonych wybuchem.	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady 1000zł netto	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 2000zł netto	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 4000zł netto
III Niewłaściwe zachowanie				
1.	Palenie tytoniu w strefie zagrożenia wybuchem.	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady 1000zł	- Wydalenie poza teren GOŚ całej brygady. 2000zł netto	- Wydalenie w danym dniu poza teren zakładu pracy całej brygady. 4000zł netto
2.	Przebywanie pod wpływem alkoholu bądź innych środków psychoaktywnych lub ich spożywanie na terenie GOŚ.	- Przekazanie pracownika, który jest pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych Policji. - Bezterminowy zakaz wstępu na teren zakładu pracy pracownika, który jest pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych 1000zł netto	- Przekazanie pracownika, który jest pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych Policji. - Bezterminowy zakaz wstępu na teren zakładu pracy pracownika, który jest pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych. 2000zł netto	- Przekazanie pracownika, który jest pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych Policji. - Bezterminowy zakaz wstępu na teren zakładu pracy pracownika, który jest pod wpływem alkoholu lub środków psychoaktywnych 4000zł netto
3.	Niezgłoszenie wypadku przy pracy	200zł netto		

W przypadku powtarzania przez pracowników tego samego Zespołu tych samych wykroczeń stosowane będą kolejne stopnie sankcji.

GOŚ-Łódź sp. z o.o.	Załącznik nr 6	Str. 1 z 4
	Tytuł: Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)	Wydanie 1
Odpowiedzialny za doskonalenie dokumentu: NB		

Instrukcja Bezpiecznego Wykonywania Robót (IBWR)

Dane inwestycji	
Rodzaj robót:	
Nazwa i adres inwestycji:	
Wykonawca:	
Generalny wykonawca:	

Wykonawca			
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Opracował:			
Nadzorujący realizację:			
Zaakceptował:			

Generalny Wykonawca			
	Imię i nazwisko	Data	Podpis
Uzgodniono z:			
Zaakceptował kierownik budowy:			

1. Planowany termin wykonywania robót

a) prace wykonywane będą w okresie od do
planowane są następujące przerwy:

b) prace wykonywane będą w dzień/w nocy.

2. Miejsce(a) wykonywania robót

a) dokładne miejsce(a) wskazane na planie budowy

b) wpływ na otoczenie miejsca pracy

c) sposób dotarcia do miejsca pracy/dostęp

d) droga ewakuacji

e) miejsce zbiórki podczas ewakuacji.

3. Wpływ warunków atmosferycznych na prace

Lp.	Czynnik	Czy czynnik ma wpływ na bezpieczeństwo (tak/nie)	Określenie czynności na wykonanie których ma wpływ czynnik	Uwagi (np. określenie granicznej siły wiatru itp.)
1.	Temperatura*			
2.	Wiatr*			
3.	Opady *			
4.	Widoczność*			
5.	Inne			

4. Zakres i kolejność wykonywania robót

Etap pracy	Sposób wykonania	Opis zidentyfikowanych i potencjalnych zagrożeń	Działania minimalizujące zagrożenia		Wykaz niezbędnych środków ochrony
			Po stronie pracodawcy	Po stronie pracownika	

- zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych.

5. Zasoby ludzkie niezbędne do wykonywania robót

a) określenie zasobów ludzkich niezbędnych do wykonania robót

Lp.	Imię, nazwisko	Stanowisko	Zakres obowiązków i odpowiedzialności	Wymagania kwalifikacyjne	Ilość osób*
1					
2					

b) wykaz sprzętu i narzędzi niezbędnych do wykonania robót

Lp.	Nazwa sprzętu	Przeznaczenie	Wymogi formalne (uprawnienia, decyzje UDT etc)
1			
2			

6. Substancje i materiały niebezpieczne

Nazwa substancji	Nr załącznika	Gospodarka odpadami	Kod odpadu

7. Lista pracowników zapoznanych z IBWR, dopuszczonych do wykonywania prac oraz potwierdzenia zapoznania pracowników z zapisami „Kart charakterystyki substancji niebezpiecznych”.

Załączniki:

1. „Karty charakterystyki substancji niebezpiecznych”.