

## **DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA**

**z badań podłoża gruntowego**

dla projektu boisk „ORLIK 2012”

przy Gimnazjum nr 15

przy ulicy Sowińskiego 50/56

**w ŁODZI**

Opracował:

mgr Z. Sadowski  
upr. geolog. nr 070538

Łódź, maj 2009 r.

## 1. Wstęp

Niniejszą dokumentację wykonano zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 24 września 1998 roku w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych ( Dz. U. nr 126, poz. 839 ).

Zleceniodawcą badań geotechnicznych jest *Wydział Edukacji* URZĘDU MIASTA ŁODZI, Łódź, ul. Sienkiewicza 5.

Celem dokumentacji jest ustalenie warunków gruntowo-wodnych w podłożu projektowanego boiska piłkarskiego, boiska do koszykówki oraz kontenera socjalnego.

Zgodnie z zaleceniem Projektanta rozpoznanie geotechniczne oparte jest o wyniki czterech wierceń o głębokości 3,0m każde. Z uwagi na napotkanie w otworze nr 2 słabonośnego nasypu o grubości 2,5m, wykonano dwa wiercenia dodatkowe, oceniające zasięg tego nasypu. Dla ustalenia stopnia zagęszczenia piasków, przy otworze nr 3, przeprowadzono sondowanie dynamiczne sondą lekką DPL.

Badania w terenie odbyły się w dniu 5 maja 2009 roku.

## 2. Geotechniczna charakterystyka podłoża

W podłożu zbadanym do głębokości 3,0m, pod nasypami, występują plejstoceńskie piaski wodnolodowcowe z warstwą gliny morenowej.

Przypowierzchniowe nasypy stanowią nawierzchnię szkolnego, ziemnego boiska piłkarskiego. Przeciętna miąższość nasypów wynosi ca 0,5 - 1,0m. Tylko w rejonie otworu nr 2 nawiercono nasyp o grubości 2,5m. Nasypy na boisku składają się z ubitej gleby przemieszanej z piaskiem i kamieniami. Natomiast nasyp w otworze nr 2 to luźna gleba z domieszką zgniłych liści.

*Piaski wodnolodowcowe*, wykształcone są jako piaski drobne w stanie średniozagęszczonym o stopniu zagęszczenia  $I_p=0.60$ .

*Gliny morenowe* pojawiły się tylko w otworze nr 1, w strefie głębokości od 2,0m do 3,0m. Są to gliny piaszczyste, w stanie twardoplastycznym o stopniu plastyczności  $I_L=0.10$ .


Wody gruntowej do głębokości 3,0m nie stwierdzono.



## 3. Wnioski

**3.1.** Warunki do budowy boisk są korzystne, w podłożu, pod nasypami występują grunty nośne - średniozagęszczone piaski drobne o  $I_p=0.60$ . Na niemal całej działce przypowierzchniowe nasypy nadają się do dogęszczenia.



- 3.2. W rejonie otworu nr 2 występuje gniazdo luźnych nasypów organicznych, które powinny być z podłoża boiska do koszykówki częściowo usunięte. Ubytek należy uzupełnić piaskiem zagęszczonym do stopnia zagęszczenia  $I_D=0.60$ .
- 3.3. Piaski podłoża są gruntami dla wody przepuszczalnymi.

Opracował: mgr Z. Sadowski







 <b>WYNIKI BADAŃ SONDĄ DYNAMICZNĄ LEKKĄ DPL</b> Sonda nr: 1 przy otworze nr 3																						
TEMAT: <b>ŁÓDŹ</b> , ul. Sowińskiego 50/58 - - boisko "Orlik 2012" przy Gimnazjum nr 15		Data: 2009-05-05	Rzędna: 217.3 m n.p.m.																			
Stratygrafia	Profil litologiczny			Stopień zagęszczenia			Interpretacja															
	Luźny	Sredziag	Zagęszczony	Ilość uderzeń na 10 cm wbicia sondy			$N_{10}$	$N_{cor}$	$f/(f_0)$	$I_s$												
(m.p.p.t)	(m)	Symbol	Warstwa	5	10	15	20	25	30	35	40	45	50	55	60	65	70	75	7	8	9	10
sondowane suche	1.0 2.0 3.0	nn(Gb)	-																18		0.61	
		Pd(+k)	I																			

Opracowała: mgr K. Pietrusiewicz  
 upr. geolog. nr 070951